



## Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetal<sup>®</sup>

REP-#061



Unter Wasser wurde eine Leckage am Heck eines Schleppkahns abgedichtet. Eingesetzt wurde MM-metall UW mit Härter UW9. Die Reparatur dauerte lediglich 30 min.

**MultiMetal**  
the MetalExistenceCompany<sup>®</sup>