

REP-#141



Eine beschädigte Spritzform zur Herstellung von Kunststoffbechern wurde durch MM-metall SS-Stahl instand gesetzt.

**MultiMetal**  
the MetalExistenceCompany®