



Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetal[®]

REP-#081



Undichtigkeiten (Mikroporositäten) in einem Zylinderkopf wurden mit Sealium verschlossen.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany[®]